Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

| Steuerung Leistungsschalter | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS Ein | LS Aus 1 | PLS | | | PR> | LS Aus 2 | PLS | | | P> | Betätigungsspg. |
| | | Aus 1.1 | Aus 2.1 | Verriegelung | Gen. rückwärts | Unterspannung | Aus 1.2 | Aus 2.2 | Verriegelung | Gen. P erhöht | fehlt |




| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rev. | Datum | Bearbeiter/Abteilung | | | Bau: | CAD | Blatt: |
| | | | Schlund | | | | Archiv-Nr.: | |